

Начальнику отдела – главного государственного инспектора территориального отдела надзорной деятельности по Борзинскому, Оловянинскому районам и городу Борзя УНДиПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, майору внутренней службы
Туранову И.Г

**Информация
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
согласно предписания 1/1/1 от 31.01.2020 года об административных
правонарушениях пожарной безопасности Муниципального учреждения
дополнительного образования Ясногорская районная ДЮСШ,
структурного подразделения Оловянинская ДЮСШ**

	Нарушения	Предпринятые меры по устранению нарушений
п.Ясногорск мкр.Советский 4-А		
1.	Ответственным лицом за пожарную безопасность, назначенное руководителем учреждения не пройден пожарно-технический минимум	Выполнено 07.02.2020
2.	Руководителем учреждения не согласованы спец. программы по обучению пожарной безопасности структурными подразделениями территориальных органов МЧС России.	Выполнено 20.02.2020
3.	Не ведется проверяемым лицом в спец. журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Выполнено 01.03.2020 г.
4.	На момент проверки, во время учебного процесса дверь эвакуационного выхода непосредственно из здания закрыта на замок под ключ, при имеющемся на дверях засове.	Устранено 01.02.2020 г.
5.	Руководителем допущено использование, эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции	Устранено 17.02.2020 г.
6.	Не представлен договор на выполнение работ по огнезащите материалов и конструкций чердачных помещений. Не представлен акт по огнезащитной обработке (пропитке) конструкций чердачных помещений	Договор с И.П. Долгополовым С. А. № 13/02 от 26.02.2020 Заявка в МКУ РКОиДМ 05.03.2020
7.	На путях эвакуации, а именно коридор, раздевалка, стены обшиты горючим материалом	Выполнено 20.02.2020 г.
8.	В здании отсутствует аварийное освещение	Договор с И.П. Долгополовым С. А. № 15/03 от 12.03.2020 Заявка в МКУ РКОиДМ 16.03.2020

9.	Не обеспечено в полном объеме наличие знаков пож. безопасности	Выполнено 26.02.2020 г.
10.	Не обеспечено здание требуемым количеством огнетушителей	Выполнено 26.02.2020 г.
11.	На объекте защиты не соблюдены проектные решения, возведено дополнительное строение к основному зданию учреждения	Договор с подрядчиком краевым государственным унитарным предприятием «Забайкальское БТИ» № 65 от 10.03.2020 Срок устранения нарушения по предписанию до 01.05.2020 г. Заявка в МКУ РКОиДМ 16.03.2020
12.	В помещении – спортивный зал имеется один эвакуационный выход	Отношение от 10.03.2020 г. Второй эвакуационный выход не имеет необходимости в связи с тем, что в зале одновременном пребывании до 25 человек
13.	Здание гаража не оборудовано АУПС и СОУЭ	Выполнено 28.02.2020
14.	Не обеспечено здание гаража огнетушителем	Выполнено 26.02.2020
15.	Не оборудовано здание пожарным щитом	Выполнено 28.02.2020
п.Оловянная Лаза 17-в		
16.	Не обеспечена требуемая высота расположения огнетушителей	Выполнено 10.02.2020
17.	Не ведется в спец.журнале учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Выполнено 10.02.2020
18.	Не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и выходы	Выполнено 10.02.2020
19.	В здании отсутствует аварийное освещение	Договор с И.П. Долгополовым С. А. № 15/03 от 12.03.2020 Заявка в МКУ РКОиДМ 16.03.2020
20.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта	Выполнено 20.02.2020
21.	Не оборудовано здание пожарным щитом, не оснащено внутренним противопожарным водопроводом	Выполнено 25.02.2020 г.

Директор ДЮСШ



Крутиков И.А.

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности по Борзинскому,

Оловянинскому районам и городу Борзя

674520, Забайкальский край, Оловянинский район, п. Ясногорск, ул. Степная, 7

Предписание № 1/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Ясногорская районная детско-юношеская спортивная школа»

Оловянинского района Забайкальского края

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения № 1 от " 09 " января 2019 года заместителя начальника ГУ - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковника внутренней службы Вологодина Е.Г. согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г., N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с "15" января 2020 г. по "31" января 2020 г.

проведена плановая, выездная проверка:

Начальником отдела - главным государственным инспектором отдела надзорной деятельности по Борзинскому, Оловянинскому районам и городу Борзя УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, майором внутренней службы Турановым И.Г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

- Директор МУ ДО «Ясногорская районная детско-юношеская спортивная школа» Крутиков Иван Алексеевич

- Ответственные за противопожарное состояние в учреждении: Мингузинов Игорь Юрьевич, Мельников Андрей Александрович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ответственным лицом за пожарную безопасность, назначенное руководителем учреждения не пройден пожарно-технический минимум.	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390);	01.03. 2020 г.	
2.	Руководителем учреждения не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 3 Правил	01.03. 2020 г.	

	структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.	противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645).		
3.	Не ведется проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	(Основание ст. 4. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390).	01.03. 2020 г.	
4.	На момент проверки, во время учебного процесса дверь эвакуационного выхода непосредственно из здания (в помещении бильярдной) закрыта на замок под ключ, при имеющимся на дверях засове.	(Основание ст. 4. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 35, п.п. «а» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390).	01.03. 2020 г.	
5.	Руководителем допущено использование, эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, а именно в помещениях: кладовая S-7,4 м ² ., раздевалка S-7,4 м ² ., коридор S-6,2 м ² . Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	(Основание ст. 4. №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пп. «а», «б», п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390).	01.03. 2020 г.	
6.	Проверяемым лицом не представлен договор на	(Основание ст. 4. №123- ФЗ «Технический регламент о	01.05. 2020 г.	

	выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций чердачных помещений. Не представлен акт выполненных работ по огнезащитные обработки (пропитки) материалов, изделий и конструкций чердачных помещений.	требования пожарной безопасности» п.21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390);		
7.	На путях эвакуации, а именно коридор площадью 14,5 м²., раздевалка площадью 11,7 м²., стены обшиты горючим материалом. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих	Основание ст.4 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 21-01-97* п. 6.25*).	01.03. 2020 г.	

	материалов.			
8.	В здании учреждения отсутствует аварийное освещение. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, п. 7.6 СП 52.13330.2016 Аварийное освещение. Естественное и искусственное освещение).	01.03. 2020 г.	
9.	Не обеспечено проверяемым лицом в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390).	01.03. 2020 г.	
10.	Не обеспечено проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения - огнетушители.	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 70, 467, 468, 474 прил. № 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390).	01.03. 2020 г.	
11.	На объекте защиты не соблюдены проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу функциональной пожарной опасности, а именно без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации возведено дополнительное строение к основному зданию учреждения - с юго-восточной стороны здания возведена конструкция: (бильярдная, теннисный зал, кабинет директора).	(Основание ст. 4-6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пп. «о» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390).	01.05. 2020 г.	
12.	В помещении – спортивный зал имеется один эвакуационный выход, при этом допускается	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.05. 2020 г.	

	одновременное пребывание более 50 человек.	безопасности» п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390).		
Здание гаража, расположенного с северной стороны здания учреждения				
13.	Здание гаража не оборудовано АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуации людей).	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390).	01.03. 2020 г.	
14.	Не обеспечено проверяемым лицом здание гаража первичными средствами пожаротушения - огнетушители.	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 70, 467, 468, 474 прил. № 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390).	01.03. 2020 г.	
15.	Не оборудованы пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения.	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 481 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390).	01.03. 2020 г.	
п. Оловянная ул. Ладо, 17 В				
16.	Не обеспечена проверяемым лицом требуемая высота расположения огнетушителей, а именно в коридоре огнетушитель расположен выше 1,5 метра от пола.	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 480 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390).	01.03. 2020 г.	
17.	Не ведется проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля	01.03. 2020 г.	

		2012 года №390).		
18.	Не обеспечено проверяемым лицом в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390).	01.03. 2020 г.	
19.	В здании учреждения отсутствует аварийное освещение. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, п. 7.6 СП 52.13330.2016 Аварийное освещение. Естественное и искусственное освещение).	01.03. 2020 г.	
20.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390).	01.03. 2020 г.	
21.	Не оборудованы пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения.	(Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 481 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390).	01.03. 2020 г.	
Замечание рекомендательного характера				
22.	Провести обследование печи и дымовой трубы расположенной в здании учреждения в соответствии с требованиями:	СВОД ПРАВИЛ СП 7.13130.2013 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 (III. Системы теплоснабжения и отопления);	Постоянно	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством

безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор отдела надзорной
деятельности по Борзинскому, Оловянинскому районам и г.Борзя
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
майор внутренней службы Туранов И.Г.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



31 " 01 " 2020 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

И.Г.
(подпись)

Директор
(должность, фамилия, инициалы)
Крутиков И.А.
И.А.